

PŘEDBĚŽNÁ CENA **OPRAV**

(Přístroje zasílané do servisu)

AKTUALIZACE
31.7.2026

PWC-700

Oprava částí přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravené)
Výměna motoru		2529 Kč 96,70 €	500 Kč 21 €	3200 Kč 125 €
Výměna krytů přístroje		Horní – 1220 Kč Spodní – 855 Kč Horní – 46,60 € Spodní – 32,70€	Horní – 500 Kč Spodní – 1300 Kč Horní – 21 € Spodní – 61 €	3200 Kč 2500 Kč 125 € 100 €
Výměna slalom systému (pouze černý)		387 Kč 14,80 €	500 Kč 21 €	1100 Kč 45 €
Výměna zadního krytu filtru		187 Kč 6,90 €	300 Kč 13 €	700 Kč 25 €
Výměna elektroniky		4561 Kč 179,00 €	500 Kč 21 €	5200 Kč 210 €
Výměna přívodního kabelu		628 Kč 24 €	500 Kč 21 €	1300 Kč 50 €
Výměna kol		350 Kč 13,40 €	500 Kč 21 €	1000 Kč 40 €
Výměna bojleru		3797 Kč 145,10 €	500 Kč 21 €	4500 Kč 175 €
Výměna čerpadla + hadičky		1720 Kč 65,00 €	500 Kč 21 €	2400 Kč 95 €
Výměna hadice (pouze černá)		5173 Kč 210 €	100 Kč 5 €	5400 Kč 220 €
Standardní údržba přístroje – (vyčištění a opravy)	-	-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €

PWC-300

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna bojleru		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna krytů přístroje		1120 Kč 46 €	500 Kč 21 €	1800 Kč 75 €
Výměna zásuvka hadice		1165 Kč 46 €	500 Kč 21 €	1800 Kč 75 €
Výměna přívodního kabelu		440 Kč 18 €	500 Kč 21 €	1100 Kč 45 €
Výměna tlačítka		177 Kč 7 €	500 Kč 21 €	850 Kč 35 €
Výměna elektroniky		770 Kč 21 €	500 Kč 21 €	1400 Kč 50 €
Výměna kola		226 Kč 8,30 €	500 Kč 21 €	900 Kč 35 €
Standardní údržba přístroje – (vyčištění a opravy)	-	-	800 Kč 33 €	1000 Kč 40 €


VG-022-K, VO-022-K

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna motoru		170W – 792 Kč - 30,30 €	500 Kč 21 €	1500 Kč 60 €
Výměna plastového krytu		125 Kč 4,80 €	500 Kč 21 €	800 Kč 35 €
Výměna krytu nožů		948 Kč 38,50 €	300 Kč 13 €	1400 Kč 60 €
Výměna trubice s hřídelí		540 Kč 20,60 €	500 Kč 21 €	1200 Kč 50 €
Výměna spojky + vyčištění a promazání		146 Kč (šw 192 Kč) 5,60 €	500 Kč 21 €	800 Kč 35 €
Vyčištění a promazání	-	-	500 Kč 21 €	650 Kč 30 €
Oprava Procesoru		-	300 Kč 13 €	450 Kč 20 €

LG-818.

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna baterie		390 Kč 16 €	500 Kč 21 €	1100 Kč 45 €
Výměna adaptéru		297 Kč 10,20 €	300 Kč 13 €	750 Kč 30 €

PAG-860

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna krytů přístroje		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna žárovky		411 Kč 15,70 €	500 Kč 21 €	1040 Kč 45 €
Výměna skla (tubusu)		1424 Kč 54,50 €	500 Kč 21 €	2050 Kč 80 €
Promazání ventilátoru + standardní kontrola	-	-	500 Kč 21 €	650 Kč 30 €
Výměna ventilátoru		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.


ZDA NÁHRADNÍ DÍLY U BIOPTRONU NEJSOU SKLADEM, TAK SERVISNÍ STŘEDISKO NABÍDNE ZÁK. NOVOU LAMPU ZA SNÍŽENOU CENU.

LAMPU JE VŽDY NUTNÉ ZASLAT DO SERVISU!

PAG-960

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		2794 Kč 106,80 €	500 Kč 21 €	3400 Kč 135 €
Výměna krytů přístroje (Spodní kryt)		143 Kč 5,5 €	500 Kč 21 €	800 Kč 35 €
Výměna žárovky		411 Kč 15,70 €	500 Kč 21 €	1100 Kč 45 €
Výměna skla (tubusu)		1665 Kč 63,60 €	500 Kč 21 €	2300 Kč 90 €
Promazání ventilátoru + standardní kontrola	-	-	500 Kč 21 €	650 Kč 30 €
Výměna ventilátoru		370 Kč 14,10 €	500 Kč 21 €	1000 Kč 45 €

PAG-990

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky komplet		5581 Kč 213,3 €	500 Kč 21 €	6200 Kč 240 €
Výměna spodního krytu přístroje + matice		2570 Kč + 182 Kč 98,3 € + 7,5 €	500 Kč 21 €	3400 Kč 140 €
Výměna žárovky		1290 Kč 51 €	500 Kč 21 €	2000 Kč 80 €
Výměna skla (tubusu)		3539 Kč 135 €	500 Kč 21 €	4200 Kč 165 €
Promazání ventilátoru + standardní kontrola	-	-	500 Kč 21 €	650 Kč 30 €
Výměna oválného skla		2260 Kč 86,40 €	500 Kč 21 €	2900 Kč 115 €


PAG-890

Oprava částí přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna krytů přístroje		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna žárovky		1290 Kč 51 €	500 Kč 21 €	1950 Kč 80 €
Výměna skla (tubusu)		4416 Kč 168,80 €	500 Kč 21 €	5050 Kč 195 €
Promazání ventilátoru + standardní kontrola	-	-	500 Kč 21 €	650 Kč 30 €
Výměna žlutého skla		3974 Kč 151,90 €	500 Kč 21 €	4650 Kč 180 €

ZDA NÁHRADNÍ DÍLY U BIOPTRONU NEJSOU SKLADEM, TAK SERVISNÍ STŘEDISKO NABÍDNE ZÁK. NOVOU LAMPU ZA SNÍŽENOU CENU.

LAMPU JE VŽDY NUTNÉ ZASLAT DO SERVISU!

PAG-880

Oprava částí přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna krytů přístroje		13535 Kč 517 €	500 Kč 21 €	14200 Kč 550 €
Výměna žárovky		254 Kč 11,9 €	500 Kč 21 €	900 Kč 40 €
Výměna skla (tubusu) zrcadlo		2916 Kč 102 €	500 Kč 21 €	3600 Kč 130 €
Promazání ventilátoru + standardní kontrola	-	-	500 Kč 21 €	650 Kč 30 €
Výměna elektroniky + řídicí elektroniky		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.

ZDA NÁHRADNÍ DÍLY U BIOPTRONU NEJSOU SKLADEM, TAK SERVISNÍ STŘEDISKO NABÍDNE ZÁK. NOVOU LAMPU ZA SNÍŽENOU CENU.

LAMPU JE VŽDY NUTNÉ ZASLAT DO SERVISU!

PWC-400

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna baterie		1490 Kč 54,30 €	500 Kč 21 €	2200 Kč 80 €
Výměna zad		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna rotačního kartáče		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna adaptéru		340 Kč 10,90 €	300 Kč 13 €	800 Kč 30 €
Výměna zásobníku		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna kompletního filtru		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Vyčištění přístroje – (nedodržení návodu)	—	—	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €


ZES-200 + ZEP-200

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna propichovacího trnu		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna bojleru		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna čerpadla		795 Kč 26,10 €	500 Kč 21 €	1500 Kč 55 €
Výměna nádrže na vodu		326 Kč 8,60 €	300 Kč 13 €	800 Kč 30 €
Výměna vypínače		160 Kč 5,90 €	500 Kč 21 €	800 Kč 35 €
Čistění / odvápnění	-	-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €

ZEP-300G

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Konektor bojleru + Krytka konektoru		60 Kč 2,40 €	500 Kč 21 €	800 Kč 35 €
		76 Kč 3,10 €		
Bojler termoblok		914 Kč 35,10 €	500 Kč 21 €	1600 Kč 65 €
Jezdec bojleru		230 Kč 8,80 €	500 Kč 21 €	900 Kč 35 €
Otevírací mechanismus		1368 Kč 52,30 €	500 Kč 21 €	2000 Kč 80 €

PWC-570

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna motoru		1590 Kč 60,80 €	500 Kč 21 €	2200 Kč 90 €
Výměna elektroniky		I - 905 Kč II – 782 Kč I – 34,60 € II – 30,00 €	500 Kč 21 €	I - 1600 Kč II – 1450 Kč I – 65 € II – 60 €
Oprava přístroje	-	-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €

PWC-503

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna motoru		1118 Kč 42 €	500 Kč 21 €	1800 Kč 70 €
Výměna ozonizéru		941 Kč 35,20 €	500 Kč 21 €	1600 Kč 65 €
Oprava přístroje	-	-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €

TF-420-20, Z-420-20

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Vyčištění kombiventilu	-	-	300 Kč 13 €	450 Kč 20 €
Výměna pojistného ventilu		131 Kč 5,5 €	300 Kč 13 €	600 Kč 25 €
Výměna těsnící gumy		172 Kč 7 €	300 Kč 13 €	600 Kč 25 €
Výměna kombiventilu		565 Kč 20,90 €	500 Kč 21 €	1200 Kč 50 €
Výměna THC		Černý 301 Kč Černý 12,5 €	300 Kč 13 €	750 Kč 30 €
Nákladnější opravy tl. poklice	-	-	-	1500 Kč 55 €

UŠLECHTILÁ OCEL – OPRAVY + LEŠTĚNÍ NÁDOB

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce	Cena celkem (+dopravené)
Bodování ucha (bez KS)		-	400 Kč 16 €	550 Kč 25 €
Bodování šroubku (bez KS)		-	200 Kč 8 €	350 Kč 15 €
Odstranění připáleniny + přeleštění		-	400 Kč 16 €	550 Kč 25 €
Leštění odmaštěné nádoby + poklice Ø 20 cm		-	1/ks 400 Kč 16 €	550 Kč 25 €
Leštění odmaštěné nádoby + poklice Ø 24,28,30 cm		-	1/ks 700 Kč 28 €	850 Kč 35 €

PBG-866

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Přístroj (nereaguje) – vadná elektronika		658 Kč 26,60 €	500 Kč 21 €	1300 Kč 55 €

PWC-700B

Oprava částí přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna motoru		2529 Kč 96,70 €	500 Kč 21 €	3000 Kč 120 €
Výměna krytů přístroje		Horní – 2100 Kč Spodní – 506 Kč Horní – 85 € Spodní – 18,60 €	Horní – 500 Kč Spodní – 1500 Kč Horní – 21 € Spodní – 61 €	2900 Kč 2200 Kč 115 € 85 €
Výměna slalom systému		387 Kč 14,80 €	500 Kč 21 €	1100 Kč 45 €
Výměna zadního krytu filtru		187 Kč 6,90 €	300 Kč 13 €	700 Kč 25 €
Výměna elektroniky		3875 Kč 148,10 €	500 Kč 21 €	4300 Kč 180 €
Výměna přívodního kabelu		503 Kč 19,20 €	500 Kč 21 €	1200 Kč 50 €
Výměna kola		350 Kč 13,40 €	500 Kč 21 €	1000 Kč 40 €
Výměna bojleru		3797 Kč 145,10 €	500 Kč 21 €	4300 Kč 170 €
Výměna čerpadla		1620 Kč 61,90 €	500 Kč 21 €	2300 Kč 90 €
Výměna hadice		5173 Kč 110 €	100 Kč 5 €	5500 Kč 220 €
Standardní údržba přístroje – (vyčištění a opravy)	-	-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €

LMG-310.

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna baterie		1727 Kč 66 €	100 Kč 5 €	2000 Kč 80 €
Výměna adaptéru		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná
Výměna motoru	-	308 Kč 12,10 €	500 Kč 21 €	1000 Kč 40 €
Výměna kompletní tyče		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná

PWC-100

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna Elektroniky		1092 Kč 44,10 €	500 Kč 21 €	1800 Kč 75 €
Výměna motoru		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná.
Výměna Kola		285 Kč 10,90 €	500 Kč 21 €	1000 Kč 40 €
Standardní údržba přístroje – (vyčištění a opravy)	-	-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €

LMG-350

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Nejde pára vyčištění	-	-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €
Výměna topného článku		1841 Kč 70,40 €	500 Kč 21 €	2500 Kč 100 €

VG-010, VGM-010, VOM-010

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Vadná elektronika		692 Kč 26,50 €	500 Kč 21 €	1350 Kč 55 €
Vyčištění pumpy	-	-	300 Kč 13 €	450 Kč 20 €


VS-P

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Vadná baterie + elektronika		1948 Kč 74,50 €	500 Kč 21 €	2300 Kč 90 €
Vyčištění ventilu – (nasátí potravin)		-	300 Kč 13 €	450 Kč 18 €

VS-S

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna horního víka a polepky		784 Kč 30 €	500 Kč 21 €	1900 Kč 80 €
		458 Kč 17,50 €		

VGM-017, VGM-017-P, VOM-017, VOM-017-P

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna vadného zámku víka		79 Kč 2,90 €	300 Kč 13 €	500 Kč 25 €
Výměna horního zámku víka		170 Kč 7,60 €	500 Kč 21 €	800 Kč 35 €
Výměna elektroniky (jsou 2 druhy – oprava může být nižší částky)		1685 Kč 64,40 €	500 Kč 21 €	2400 Kč 95 €
Výměna spodního zámku víka		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná

PWC-670

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna filtrů		5120 Kč 186,4 €	500 Kč 21 €	5800 Kč 215 €
Výměna DFLC nádržky		918 Kč 37,5 €	500 Kč 21 €	1550 Kč 65 €
Výměna výpustního ventilu		1110 Kč 45 €	500 Kč 21 €	1750 Kč 75 €
Sanitace přístroje (dezinfekce a vyčištění)	-	-	800 Kč 33 €	950 Kč 40 €

ION-03 a ION-04

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		220 Kč 9 €	300 Kč 13 €	700 Kč 30 €
Výměna baterie		420 Kč 17 €	300 Kč 13 €	900 Kč 35 €
Výměna modulu záporných iontů		330 Kč 14 €	300 Kč 13 €	800 Kč 35 €

WT-100

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna WT-100-15		1980 Kč 72 €	300 Kč 13 €	2000 Kč 70 €
Výměna WT-100-72		560 Kč 20 €	300 Kč 13 €	700 Kč 25 €
Výměna WT-100-73		620 Kč 20,5 €	300 Kč 13 €	700 Kč 25 €
Výměna WT-100-74		580 Kč 21 €	300 Kč 13 €	700 Kč 25 €
Výměna WT-100-75		510 Kč 17,2 €	300 Kč 13 €	700 Kč 25 €
Běžné opravy či výměny náhradních dílů	-	-	1500 Kč 40 €	1700 Kč 45 €

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna klávesnice		112 Kč 4,30 €	300 Kč 13 €	600 Kč 30 €
Výměna elektroniky LED 14		2082 Kč 79,60 €	500 Kč 21 €	2800 Kč 110 €
Výměna elektroniky LED 58		505 Kč 19,30 €	500 Kč 21 €	1200 Kč 50 €
Výměna adaptéru		1063 Kč 40,60 €	100 Kč 5 €	1300 Kč 55 €
Výměna obalu		428 Kč 16,40 €	800 Kč 33 €	1400 Kč 55 €
Výměna baterie		292 Kč 11,10 €	300 Kč 13 €	800 Kč 30 €

Z5L-C

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		2271 Kč 87,30 €	800 Kč 33 €	3200 Kč 130 €
Výměna baterie		465 Kč 17,90 €	300 Kč 21 €	1100 Kč 45 €
Výměna adaptéru		1063 Kč 40,60 €	100 Kč 5 €	1300 Kč 55 €
Výměna obalu		1585 Kč 61 €	800 Kč 33 €	2600 Kč 100 €

Z-993.R

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		1108 Kč 37,90 €	500 Kč 21 €	1800 Kč 70 €
Výměna sklokeramické desky		1636 Kč 62,50 €	500 Kč 21 €	2300 Kč 90 €
Výměna kabelu		205 Kč 7,80 €	500 Kč 21 €	900 Kč 40 €
Výměna spodního krytu		201 Kč 7,90 €	500 Kč 21 €	900 Kč 40 €

PWC-301

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna bojleru	-	2500 Kč 95,60 €	800 Kč 33 €	3500 Kč 145 €
Výměna horního krytu		843Kč 32,80 €	500 Kč 21 €	1400 Kč 60 €
Výměna krytu tlačítek (1 ks tlačítka)		152 Kč 5,90 €	300 Kč 13 €	500 Kč 25 €
Výměna uzávěru nádrže		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná
Výměna hadice		2949 Kč 115,60 €	300 Kč 13 €	3400 Kč 135 €

IC-001

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna sklokeramické desky		Cena ještě není stanovena	500 Kč 21 €	1000 Kč 50 €
Výměna hlavní elektroniky		885 Kč 34 €	500 Kč 21 €	1500 Kč 60 €
Výměna kontrolní elektroniky		495 Kč 20 €	500 Kč 21 €	1200 Kč 50 €


TF-999

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna zásobníku		937 Kč 34,70 €	300 Kč 13 €	1400 Kč 55 €
Výměna válce		711Kč 27,00 €	300 Kč 13 €	1200 Kč 45 €
Výměna šneku		852 Kč 32,00 €	300 Kč 13 €	1300 Kč 50 €
Výměna sítka		-	-	Náhradní díl již není dodáván ze zahraničí. Oprava není tedy možná
Výměna motoru		4924 Kč 188,20 €	500 Kč 21 €	5600 Kč 215 €

TF-999F

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna motoru		4922 Kč 188,20 €	500 Kč 21 €	5600 Kč 215 €
Výměna plného šneku		1383 Kč 52,90 €	300 Kč 13 €	1900 Kč 75 €
Výměna holderu		409 Kč 15,60 €	300 Kč 13 €	900 Kč 35 €

BL-001

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna skleněné odměrné nádoby		4265 Kč 204,70 €	300 Kč 13 €	4700 Kč 225 €
Výměna kabelu		213 Kč 9,00 €	500 Kč 21 €	900 Kč 35 €
Výměna elektroniky		1251 Kč 49,50 €	500 Kč 21 €	1800 Kč 80 €
Výměna ovládacího panelu		742 Kč 29,30 €	500 Kč 21 €	1340 Kč 60 €
Výměna motoru		1357 Kč 52,10 €	800 Kč 33 €	2300 Kč 95 €

NEB-01-C

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna nádoby na roztok		297 Kč 12,5 €	500 Kč 21 €	950 Kč 40 €
Vyčištění přístroje		-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €



VB-P

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		972 Kč 39,5 €	500 Kč 21 €	690 Kč 30 €
Výměna motoru		190 Kč 8 €	500 Kč 21 €	1500 Kč 55 €
Výměna baterie		220 Kč 9 €	500 Kč 21 €	850 Kč 35 €
Příslušenství k elektr. panelu		210 Kč 8,5 €	500 Kč 21 €	850 Kč 35 €

AP-001

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Oprava přístroje		-	500 Kč 21 €	650 Kč 30 €


BL-002

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna motoru		908 Kč 36 €	500 Kč 21 €	1700 Kč 65 €
Výměna elektroniky		1090 Kč 51,8 €	500 Kč 21 €	1800 Kč 80 €
Výměna Teplé nádoby		2107 Kč 85,5 €	300 Kč 13 €	2600 Kč 105 €
Výměna displeje		1010 Kč 40 €	500 Kč 21 €	1700 Kč 70 €
Výměna Studené nádoby		1880 Kč 76,5 €	300 Kč 13 €	2400 Kč 95 €
Běžné opravy či výměny náhradních dílů		-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €

VACSY - VÍKA

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Čištění ventilu a těsnění		-	200 Kč 8 €	400 Kč 15 €

TAS-100

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna dotyk. vrstvy displeje odměrné nádoby		255 Kč 10,5 €	500 Kč 21 €	4700 Kč 225 €
Výměna motoru		1765 Kč 72 €	500 Kč 21 €	2400 Kč 100 €
Výměna elektroniky		1110 Kč 45 €	500 Kč 21 €	1800 Kč 80 €
Výměna adaptéru		564 Kč 22,4 €	300 Kč 13 €	1000 Kč 45 €
Výměna senzoru		735 Kč 30 €	500 Kč 21 €	1400 Kč 60 €
Běžné opravy či výměny náhradních dílů		-	500 Kč 21 €	700 Kč 30 €

TAM-001

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna elektroniky		1850 Kč 75 €	300 Kč 13 €	2200 Kč 95 €
Výměna baterie		695 Kč 29 €	300 Kč 13 €	1200 Kč 50 €
Výměna keramického filtru		780 Kč 32 €	300 Kč 13 €	1300 Kč 50 €
Vyčištění přístroje	-	-	300 Kč 13 €	500 Kč 20 €

WTS-001

Oprava části přístroje	Foto dílu	Cena dílu	Cena práce + diagnostika	Cena celkem (+dopravné)
Výměna kompletně horní části		815 Kč 34 €	-	1000 Kč 40 €
Výměna rukojeti		815 Kč 34 €	-	1000 Kč 40 €
Výměna sedimentačního filtr (hlava)		180 Kč 7,5 €	-	350 Kč 15 €
Výměna sedimentačního filtr (rukojeť)		180 Kč 7,5 €	-	350 Kč 15 €